



Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 144

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 (МБДОУ Д/С №10)**
- 1.2. Адрес объекта **347931 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 34-5**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2** этажей, **519,7** кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **877,2** кв. м
- 1.4. Год постройки здания **1971**, последний капитальный ремонт – **2008г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2017-2018**, капитального **не определена.**
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.4. 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 (МБДОУ Д/С №10)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **347931 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 34-5, 88634 37-63-80**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования г. Таганрога (Гор УО)**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **347923, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Красногвардейский, 1**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: **дошкольное образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг
- **оказание образовательной услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям направлениям подготовки, (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
- 2.6 Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 154 воспитанника**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – **нет.**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту транспортом общего пользования по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа.

Маршруты автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа с полной посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах на городских маршрутах регулярных перевозок по регулируемым маршрутам: №31, 34, 35, (по ул. Дзержинского, район остановки: «Гостиница Таганрог», № 36(по ул. Тольятти до остановки ул. Московская); Троллейбусы-№1,№2,№5 (по ул. Дзержинского, район остановки « Гостиница Таганрог»). Маршрутные автобусы, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа с посадкой и высадкой пассажиров в любом, не запрещённом ПДД месте на городских маршрутах регулярных перевозок и нерегулируемым тарифом: №31,№34, №73, №74, (по ул. Дзержинского, район остановки « Гостиница Таганрог» наличие адаптированного пассажирского транспорта общего пользования – частичное (автобусы маршрутов №31,№34,№ 35,: троллейбусы маршрута №2)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки транспорта общего пользования:

3.2.1 маршрута автобусов №36 по ул. П. Тольятти, остановка «ул. Московская»- около 350 метров; маршрутов автобусов №31,№34,№35,№73,№74 и маршрутов троллейбусов №1,№2,№5 (по ул. Дзержинского, район остановки « Гостиница Таганрог»- около 800-900 метров

3.2.2 время движения (пешком) от 3 мин. до 10-15 мин.».

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) есть, выбоины на асфальте, бордюры на проезжей части

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ



КОПИЯ ВЕРНА
И.С. Асфен

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР/ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8	Все зоны и участки	КР, ТР



КОПИЯ ВЕРНА

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации ДУ
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- 1. Анкеты (информации об объекте) от «__» _____ 20__ г.,
- 2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «__» _____ 20__ г.,
- 3. Решения Комиссии протокол №3 от «28» 12 2014 г.



КОПИЯ ВЕРНА
И. С. Лебедев



КОПИЯ ВЕРНА
И.С. Лебедев

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
Заведующий МБДОУ Д/С №10
Лебедев И.С. Лебедева И.С.
«15» 02.02.2017 г.

Анкета (информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности оси

№ 144

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 (МБДОУ Д/С № 10)
- 1.2. Адрес объекта 347931 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 34-5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 877,2 кв. м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1971, последний капитальный ремонт -2008г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017-2018, капитального сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10(МБДОУ Д/С № 10)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347931 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 34-5, 88634 37-63-80
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **Оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **Государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **Муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования г. Таганрога (Гор УО)**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **347923, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Красногвардейский, 1**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование
 2.2 Виды оказываемых услуг
 - оказание образовательной услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям направлениям подготовки, (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования..
 2.3 Форма оказания услуг : на объекте
 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность -154 воспитанника.
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) –нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 Автобус №31, 34, 36, 35, маршрутные такси № 31, 34, 73, 74 до остановки «Гостиница Таганрог»,
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует
 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000-1200 м
 3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
 ,нет
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемые
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) есть, выбоины на асфальте, бордюры на проезжей части
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()
 нет
 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ



КОПИЯ ВЕРНА
 ДОВ. А. с. №10
 И. С. Лебедев

6	с нарушениями умственного развития	ДУ
---	------------------------------------	----

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	КР/ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8.	Все зоны и участки	КР, ТР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)



КОПИЯ ВЕРНА

М.П. ДУ/СН-10

Сидорова

И.С. Сидорова



КОПИЯ ВЕРНА

Зак. МБДОУ Д/С № 10

И.С. Лебедь



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ Д/С № 10

Лебедь И.С.

«15» сентября 2017 г.

**Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к
паспорту доступности оси
N _____**

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации	« _____ » _____ 20__ г.
--	----------------------------

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 (МБДОУ Д/С № 10)

1.2. Адрес объекта 347931 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 34-5.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 519,7 кв .м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания **1971**, последний капитальный ремонт - **2008г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **нет.**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование

- согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 (МБДОУ Д/С № 10)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **347931 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 34-5, 88634 37-63-80.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00, с выходными в субботу, воскресенье и праздничные дни.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

*Автобус №31, 34, 36, 35, маршрутные такси № 31, 34, 73, 74 до остановки «Гостиница Таганрог».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **1000-1200 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10-15 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,

визуальная; нет



ЮЛИЯ ВЕРНА
И.С. Лебедева

нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (есть, выбоины на асфальте, бордюры на проезжей части)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (нет)

нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

NN п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"



КОПИЯ ВЕРНА
И.С. Арбузов

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

NN п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР		1
2	Вход (входы) в здание	КР		2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР		3

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР/ТР	4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ТР	6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР	

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

NN п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР/ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8.	Все зоны и участки	



ОПИА ВЕРНА
МБДОУ г.п.с. №10
И.С. Лебедев

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации ДУ _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии требуется _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

требуется _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации- требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется _____;

4.4.6. другое _____ - _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается

не имеется _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта Российской Федерации

нет _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки



ЮЛИЯ ВЕРНА

Юлия Верна

И.С. Верна

1.2
обуч. орг

Приложения:

Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
- 2. Входа (входов) в здание на 2 л.
- 3. Путей движения в здании на 2 л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фото фиксации на объекте _____ на 11 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

• рабочей группы Заведующей МБДО
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



И.С. Лебедев

Члены рабочей группы:

Заведующей Координационного Центра
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

С.Н. Мосолов

Зам. зав. по ВМР
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

М.Г. Жуковская

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов



КОПИЯ ВЕРНА
МБДОУ а/сч № 10
И.С. Лебедев

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 144
от «15» сентября 2014 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ Д/С № 10, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 34-5
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Указатели движения, звонок	Г, С, У, О, К	Оборудование, указатели, звонок	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1	Отсутствует визуальная информация на пути следования к объекту.	С, К, О, Г, У	Установить информационные указатели на пути следования к объекту.	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует специально отведенная площадка для остановки специализированного	С, К, О, Г, У		



КОПИЯ ВЕРНА
Зак. МБДОУ Д/С № 10
И.С. Федосин

				транспорта инвалидов			
ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптирована для МГН	С, К, О, Г, У	Адаптировать для МГН	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ		1	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



КОПИЯ ВЕРНА
 Дав. МБСДЮ А/С №130
 И.С. Леонов

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 144
от «15» сентября 2017 г.



КОПИЯ ВЕРНА

Зав. МБДОУ д/с №10 *[Signature]* И.С. Лебедев

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБДОУ Д/С № 10, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 34-5
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет		1	Отсутствует	К, О	Установить пандус	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1	Отсутствие визуальных и	К, О, С, Г, У	Установка визуальных и тактильных знаков	ТР

				тактильных знаков, есть звонок.		
2.4	Дверь (входная) 950*2300	есть	1	Отсутствие визуальных и тактильных знаков, отсутствуют приборы для открывания и закрывания дверей	К, О, С, Г, У	Установка визуальных и тактильных знаков, установка приборов для открывания и закрывания дверей ТР Наличие порога-есть
2.5	Тамбур площадь 1.1*2,3 м	есть		Отсутствие визуальных и тактильных знаков, отсутствие поручней(площадь 1.8*5 м)	К, О, С, Г, У	Установка визуальных и тактильных знаков,, установка поручней, нет возможности для разворота коляски ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	1	Не адаптирована для МГН	К, О, С, Г, У	Адаптировать для МГН ТР, техническое решение невозможно

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		1	ТР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно



КОПИЯ ВЕРНА

Сек. МЭДОУ № 10
И.С. [подпись]

Приложение 3
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 № 144
 от «15» сентября 2020 г.



КОПИЯ ВЕРНА
 М.Б.ДОУ Д/С №10
 И.С. Лебедев

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ Д/С № 10, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 34-5
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть		2	Отсутствие визуальных и тактильных знаков	К, О, С, Г, У	Установка визуальных и тактильных знаков	ТР
3.2	Лестница (внутри здания) ширина-1000мм	есть		3	Отсутствие тактильных знаков	К, О, С, Г, У	Установка тактильных знаков	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствует	К, О, С,		Технические решения невозможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			отсутствует			Технические решения невозможны
3.5	Дверь	есть		1	Наличие порожка,	К, О, С, Г, У	Ликвидация	ТР

				отсутствие визуальных и тактильных знаков		порожка, установка визуальных и тактильных знаков	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	4	Наличие ступенек, отсутствие поручней, отсутствие визуальных и тактильных знаков	К, О, С, Г, У	Наличие съемного пандуса, установка поручней, тактильных и визуальных знаков	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	3.4	Не адаптирована для МГН	К, О, С, Г, У	Адаптировать для МГН	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)			3.4	ТР, индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



КОПИЯ ВЕРНА

Зак. №600У.д/с/10 И.С. Галиев

Приложение 4 (I)
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 № 144
 от «15» сентября 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБДОУ Д/С № 10, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 34-5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов -	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							



КОПИЯ ВЕРНА
 Дир. МБДОУ д/с № 10
 И.С. Лобок

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов:	ДУ			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



КОПИЯ ВЕРНА

МБДОУ А/С №10

[Handwritten signature]

И.С. 2016г.

Приложение 4 (II)
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 № 144
 от « 15 » сентября 2014 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



КОПИЯ ВЕРНА
 МБДОУ А/с №110
 ИИН 0154109400 ОГРН 1076154493287

Приложение 4(III)
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 № 144
 от «15» сентября 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
 Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



КОПИЯ ВЕРНА
 МБДОУ А/с №10
 К.С. Ахмедов

Приложение 5
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 № _____
 от «15» сентября 2017 г.

I Результаты обследования:
 5. Санитарно-гигиенических помещений
 МБДОУ Д/С № 10, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 34-5
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		5	Не соответствуют стандарту: входная дверь, габариты помещения, расположение сантехники. Отсутствуют крючки для одежды, костылей. Отсутствует кнопка экстренного вызова.	К,О,С,Г,У	Адаптировать для МГН	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-



КОПИЯ ВЕРНА
 МБДОУ А/С № 10
 И.С. Лебедев

5.3	Бытовая комната (раздевальная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет		5	Не адаптирована для МГН	К,О,С,Г,У	Адаптировать для МГН	ТР, технические решения невозможны

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения			5	ТР, технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от «15» сентября 2018 г.



КОПИЯ ВЕРНА
МБДОУ Д/С №10
И.С. Лебедев

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ Д/С №10, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 34-5
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			отсутствуют	К,О,С,Г,У		
6.2	Акустические средства	нет			отсутствуют	С	Установка кнопки вызова (домофона)	ТР
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствуют	С	Нанести тактильные средства, значимые для инвалидов по зрению	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптирована для МГН		Адаптировать для МГН	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид
--------------------------	---------------------------	------------	--------------------------------

функциональной зоны	пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации на объекте	ДУ			ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

